

**Baignade :      **SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT PLAGE****

MONSIEUR LE MAIRE  
 MAIRIE DE SAINTE MARIE DU LAC NUISE

**Code du prélèvement :** 05100072058  
**Code Sise du site :** 051002317  
**Point de surveillance :** PLAGES DE NUISEMENT  
**Commune :** SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

51290 SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT

prélevé le : **lundi 16 juin 2025 à 10h26**  
 par : WASSIM BAGINA  
 Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0510000002706  
 Code UE du PSV : FRF2351277D051010

Analyse effectuée par : **EUROFINS HYDROLOGIE EST**

Type d'analyse : BAICY                      Code SISE de l'analyse : 00090048                      Code laboratoire de l'analyse : 5401

**Résultats des mesures de terrain**

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

	valeur	Unité
FRÉQUENTATION INSTANTANÉE	2	SANS OBJET
NEBULOSITÉ	Peu nuageux	SANS OBJET
TEMPÉRATURE DE L'AIR	18,0	°C
TEMPÉRATURE DE L'EAU	21,9	°C

**Valeurs limites**

bon/moyen	moyen/mauvais
-----------	---------------

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

COULEUR (QUALITATIF)	0	SANS OBJET	
RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANTES	ABSENCE	SANS OBJET	ABSENCE
TRANSPARENCE SECCHI	1,50	m	1

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH	8,9	unité pH
----	-----	----------

**Références et résultats de l'analyse laboratoire**

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

DETER_B	SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /M	ABSENCE	SANS OBJET	
HUILE_B	HUILES MINÉRALES	ABSENCE	SANS OBJET	

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOL_MP	ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	<15	n/(100mL)		500
STR_MP	ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	<15	n/(100mL)		200

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

CHLA	CHLOROPHYLLE A	2,2	µg/L	
------	----------------	-----	------	--

**Interprétation globale du prélèvement : Bon**

Eau de bonne qualité

**Le Délégué Territorial par intérim de la Haute-Marne**

**Dr Iskandar SAMAN**





