

Baignade : **SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT PLAGE**

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE SAINTE MARIE DU LAC NUISE

Code du prélèvement : 05100072212

Code Sise du site : 051002317

Point de surveillance : PLAGE DE NUISEMENT

Commune : SAINTE-MARIE-DU-LAC-NUISEMENT

51290 SAINTE MARIE DU LAC NUISEMENT

prélevé le : **vendredi 24 juillet 2026 à 14h23**

par : WASSIM BAGINA

Motif : CONTRÔLE SANITAIRE

Code SISE du PSV : 0510000002706

Code UE du PSV : FRF2351277D051010

Analyse effectuée par : **EUROFINS HYDROLOGIE EST**

Type d'analyse : BAICY

Code SISE de l'analyse : 00090142

Code laboratoire de l'analyse : 5401

Résultats des mesures de terrain

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

FRÉQUENTATION INSTANTANÉE

NEBULOSITÉ

TEMPÉRATURE DE L'AIR

TEMPÉRATURE DE L'EAU

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

COULEUR (QUALITATIF)

RÉSIDUS GOUDRONEUX ET MATIÈRES FLOTTANTES

TRANSPARENCE SECCHI

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

PH

Résultats

valeur	Unité
18	SANS OBJET
S	SANS OBJET
27,0	°C
25,0	°C
0	SANS OBJET
ABSENCE	SANS OBJET
1,20	m
8,5	unité pH

Valeurs limites

bon/moyen	moyen/mauvais
	ABSENCE
	1

Références et résultats de l'analyse laboratoire

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

DETER_B SUBSTANCES TENSIO-ACTIVES /M

ABSENCE SANS OBJET

HUILE_B HUILES MINÉRALES

ABSENCE SANS OBJET

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

ECOL_MP ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)

<15 n/(100mL)

500

STR_MP ENTÉROCOQUES /100ML (MP)

<15 n/(100mL)

200

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

CHLA CHLOROPHYLLE A

2,8 µg/L

Interprétation globale du prélèvement : Bon

Eau de bonne qualité

Le Directeur Territorial de la Haute-Marne

Dr Iskandar SAMAAAN

